

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА**

От 01.06.2018 г.

№ 113-р

п. Пречистое

**Об обследовании
школьных маршрутов**

Для обеспечения безопасности школьников и своевременного их подвоза, обследовать школьные маршруты комиссией в составе:

Мартянова Т.М. – консультант отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского МР.

Ахламова Е.С. – старший инженер МУ ЦОФ ОУ Первомайского муниципального района.

Полозов А.В. – начальник отделения ГИБДД Отд. МВД России по Первомайскому району, капитан полиции (по согласованию);

Войтюк Ю.Н. – старший мастер Первомайского филиала ГП ЯРДОРМОСТ (по согласованию);

**Глава
муниципального района**



И. И. Голядкина

АКТ
 обследования школьных маршрутов Первомайского МР

п. Пречистое

15.06.2018 г.

Комиссия, назначенная распоряжением администрации Первомайского МР от 01.06.2018г. № 113-р в составе:

Мартьянова Т.М. – консультант отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского МР ЯО;
 Ахламова Е.С. – старший инженер МУ ЦОФ ОУ Первомайского муниципального района;
 Полозов А.В. – начальник отделения ГИБДД Отд. МВД России по Первомайскому району, капитан полиции;
 Войтюк Ю.Н. – старший мастер Первомайского филиала ГП ЯРДОРМОСТ (по согласованию).
 провела обследование школьных маршрутов в Первомайском МР.

В результате обследования выявлено следующее:

№ п/п	Наименование школьного маршрута	Наименование автомобильной дороги/Наименование участка школьного маршрута	Выявленные недостатки	Мероприятия для устранения, выявленных недостатков в содержании дорог и дорожных сооружений	Собственник автодороги
1	п.Пречистое – д.Ильинское - д.Ивановское- д.Пуршево	а/д «Ананьино-Ивановское» (№ Р 76 ОП МЗ Н-0440) участок д. Ананьино-д. Ильинское	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 3-4 см. площадью не более 0,09м ²). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
		а/д «Азарино-Кузнецово» 78 ОП МЗ Н-0484 участок	1. Ограничена видимость из-за наличия в придорожной полосе деревьев, кустарников. ГОСТ	1. Произвести вырубку кустарника.	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП

		д. Азарино-д. Ивановское	33220-2015 п. 5.4.1, 2. Повреждение покрытия проезжей части (просадка) ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4	2. Ремонтное планирование автодороги (грейдирование)	ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
		а/д «Ивановское –Пуршево» (№ 76-231-ОП-МР-140) участок д.Ивановское – д. Пуршево	1. Ограничена видимость из-за наличия в придорожной полосе деревьев, кустарников. ГОСТ 33220-2015 п. 5.4.1, 2. Повреждение покрытия проезжей части (просадка) ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4	1. Произвести вырубку кустарника. 2. Ремонтное планирование автодороги (грейдирование)	Собственник: Администрация Первомайского МР ЯО (Голядкина И.И.)
2	п.Пречистое – ст.Пречистое	а/д «ул. Любимская от начала улицы до пересечения с федеральной объездной дорогой» (№76-454-ОП-МП-003) участок: ул.Любимская	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 50597-93 п.4.2.2.	Собственник: Администрация ГП Пречистое ЯО (Мебель Ю.Ю.)
		а/д «ул. Ленина от начала улицы до ул. Советской включая подъезд к ПЧ-46» (№76-454-ОП-МП-002) участок: ул. Ленина	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12.		

		а/д «ул. Советская на всем протяжении» (№76-454-ОП-МП-005) участок: ул. Советская	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12.		
3	п.Пречистое – д.Стародворское	а/д «Холмогоры-Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск» (№Р 00 ОП ФЗ М-8) участок: п.Пречистое – д.Стародворское	Замечаний нет	-	ФКУ «Упрдор «Холмагоры» (К.В.Чупров)
4	ст. Скалино – д.Радково– д.Милково	а/д «Шолошево-Скалино» (№Р 78 ОП МЗ Н-0471) участок: ст.Скалино	Замечаний нет.		Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
		а/д «ст. Скалино, ул. Первомайская» (№76-452-ОП-ОМ-063) участок: ст. Скалино	Замечаний нет.		Собственник: Администрация Пречистенского СП ЯО (Сорокин А.К.)
		а/д «Скалино-Турьбарово» (№Р 78 ОП МЗ Н-0463) участок: ст.Скалино-д.Колкино	Замечаний нет.		Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)

		а/д «Скалино-Турыбарово» (№Р 78 ОП МЗ Н-0463) участок: д.Колкино- д. Милково	Замечаний нет.		Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
		а/д «Скалино-Турыбарово» (№Р 78 ОП МЗ Н-0463) участок: д.Колкино- д. Радково	Замечаний нет.		Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
5	с.Коза – д.Киево	а/д «Коза-Киево-Холм» (№Р 79 ОП МЗ Н-0475) участок: с.Коза – д.Киево	1. Ограничена видимость из-за наличия в придорожной полосе деревьев, кустарников. ГОСТ 33220-2015 п. 5.4.1 2. Повреждение покрытия проезжей части (просадка) ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4	1. Произвести вырубку кустарника. 2. Ремонтное планирование автодороги (грейдирование)	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
6	с.Коза – Николо-Гора	а/д «Пречистое-Коза- Семеновское» (№Р 78 ОП МЗ Н-0460) участок: с. Коза - д.Николо-Гора	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 4 см., площадью не более 0,09м ²). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)

		а/д «Коза-Заречье» (№Р 78 ОП МЗ Н-0475) участок: с. Коза ул.Заречная	2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 4 см.), ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1.Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна.	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
7	с.Коза – д.Высоково	а/д «Пречистое-Коза-Семеновское» (№Р 78 ОП МЗ Н-0460) участок: с.Коза – д.Высоково	1. Ограничена видимость из-за наличия в придорожной полосе деревьев, кустарников. ГОСТ 33220-2015 п. 5.4.1	1. Произвести вырубку кустарника.	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
8	д.Менчаково-Никола-Ухтома-с.Семеновское	а/д «Семеновское-Селиверстово» (№Р 78 ОП МЗ Н-0485) участок: с.Семеновское – д.Менчаково	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 4 см., площадью не более 0,09м2). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
9	с.Семеновское – д.Паршино	а/д «Семеновское-Селиверстово» (№Р 78 ОП МЗ Н-0485) участок: с. Семеновское-Льнозавод	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 4 см., площадью не более 0,09м2). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)

		а/д «Фоминское-Паршино- Старое Село» (№Р 78 ОП МЗ Н-0468) участок: Льнозавод - д.Паршино	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 4 см., площадью не более 0,09м2). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	
10	с. Семеновское – Николо-Ухтома	а/д «Семеновское-Селиверстово» (№Р 78 ОП МЗ Н-0485) участок: с.Семеновское – д.Николо-Ухтома	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 4 см., площадью не более 0,09м2). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
11	д.Костромка – д.Оносово – с.Семеновское	а/д «Терехово-Оносово» (№Р 78 ОП МЗ Н-0465) участок: д.Терехово – д.Оносово	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 4 см., площадью не более 0,09м2). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
12	Д. Большое Ескино-д.Кубье-д. Ивандино-д. Горилец-с.Семеновское	а/д «Пошехонье-Кукобой-Бакланка» (№Р 78 ОП РЗ К-0013) участок: с.Семеновское-	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал

		д.Ивандино, Ивандино-д.Кубье	проезжей части (выбоины глубиной 4 см., площадью не более 0,09м2). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	ремонт дорожного полотна	(Власенко А.М.)
		а/д «Балакино-Ивандино-Белое» (№Р 78 ОП МЗ Н-0443) участок: от а/д «Пошехонье-Кукобой-Бакланка» до д. Ивандино	Замечаний нет.		Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
		а/д «Ефимовское-Горилец» (№76-231-ОП-МР-079) участок: д. Ефимовское- д. Горилец	1. Ограничена видимость из-за наличия в придорожной полосе деревьев, кустарников. ГОСТ 33220-2015 п. 5.4.1 2. Повреждение покрытия проезжей части (просадка) ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4	1. Произвести вырубку кустарника. 2. Ремонтное планирование автодороги (грейдирование)	Собственник: Администрация Первомайского МР ЯО (Голядкина И.И.)
13	с. Семеновское – д. Демидково	а/д «Семеновское-Летнево-Демидково» (№Р 78 ОП МЗ Н-0462) На всем протяжении	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 4 см., площадью не более 0,09м2). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4. 3. Отсутствует разворотная площадка.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна 3. Устройство разворотной площадки	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)

14	с.Семеновское – с.Всехсвятское	а/д «Семеновское-Кукобой-Бакланка»- Всехсвятское» (№Р 78 ОП МЗ Н-0433) На всем протяжении	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 4 см., площадью не более 0,09м2). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
15	с.Семеновское – д.Турыбарово	а/д «Пречистое-Коза-Семеновское» (№ Р 78 ОП МЗ Н-0460) участок: с.Семеновское – д.Турыбарово	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 4 см., площадью не более 0,09м2). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
		а/д «Пречистое-Коза-Семеновское» (№ Р 78 ОП МЗ Н-0460) участок: с. Семеновское	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
16	с.Кукобой – д.Вараково – д.Дресвянка	а/д «Тетеря –Вараково» (№ Р 78 ОП МЗ Н-0466) участок: д.Тетеря – д.Вараково	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части – ненормативные ямы (выбоины глубиной 10 см., площадью 1,72м2). ГОСТ 33220-	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)

			2015 п. 5.2.4		
		а/д «Пошехонье-Кукобой- Бакланка» (№Р 78 ОП РЗ К-0013) участок: с. Кукобой - д.Тетеря	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины глубиной 4 см.). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	
		а/д «Вараково-Дресвянка» (№76-231-ОП-МР-103) участок: д. Вараково – д.Дресвянка	1. Ограничена видимость из-за наличия в придорожной полосе деревьев, кустарников. ГОСТ 33220-2015 п. 5.4.1 2. Повреждение покрытия проезжей части (просадка) ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4	1. Произвести вырубку кустарника. 2. Ремонтное планирование автодороги (грейдирование)	Собственник: Администрация Первомайского МР ЯО (Голядкина И.И.)
17	с.Кукобой – д.Малино	а/д «Панкино-Малино с подъездом к Малино» (№ Р 78 ОП МЗ Н-0455) На всем протяжении	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4. 3. . Ограничена видимость из-за наличия в придорожной полосе деревьев, кустарников. ГОСТ 33220-2015 п. 5.4.1	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна 3. Произвести вырубку кустарника	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
18	с.Кукобой – д.Ивановское	а/д «Кукобой-Ивановское»	1. Ограничена видимость из-за наличия в придорожной полосе	1. Произвести вырубку кустарника.	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова

		(№ Р 78 ОП МЗ Н-0450) участок: с.Кукобой – д.Ивановское	деревьев, кустарников. ГОСТ 33220-2015 п. 5.4.1 2. Повреждение покрытия проезжей части (просадка) ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4	2. Ремонтное планирование автодороги (грейдирование)	О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
		а/д «Пошехонье-Кукобой- Бакланка» (№Р 78 ОП РЗ К-0013) участок: с. Кукобой	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	
19	с. Всехсвятское – д. Воронцово	а/д «Анкудиново-Хлестово» (№ Р 78 ОП МЗ Н-0441) участок: д.Анкудиново- д. Хлестово	1. Ограничена видимость из-за наличия в придорожной полосе деревьев, кустарников. ГОСТ 33220-2015 п. 5.4.1 2. Повреждение покрытия проезжей части (просадка, выморозки) ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4	1. Произвести вырубку кустарника. 2. Ремонтное планирование автодороги (грейдирование)	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
20	п. Пречистое- д.Гордеево- д.Шильпухово	а/д «Пречистое-Любим – Буй» (№Р 78 ОП РЗ К-0012) участок: п. Пречистое - д. Шильпухово	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
21	д.Шильпухово – п. Пречистое (ул. Аристархова) –	а/д «Пречистое-Любим – Буй» (№Р 78 ОП РЗ К-0012)	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953	Собственник: Департамент транспорта ЯО (Салихова О. М.) Содержание: ГП


школа Пречистое	участок: п. Пречистое - д. Шильпухово		п.6.2.2., 6.2.1	ЯРДОРМОСТ Первомайский филиал (Власенко А.М.)
	а/д «ул. Аристархова от дороги на г. Любим до границы Пречистенского сельского поселения» (№76-454-ОП-МП-010) участок: ул. Аристархова	1. Отсутствует горизонтальная дорожная разметка проезжей части: ГОСТ 32953 п.6.2.2 - 1.1, 1.4, 1.2.1, 1.12. 2. Повреждение покрытия проезжей части (выбоины). ГОСТ 33220-2015 п. 5.2.4.	1. Выполнить горизонтальную дорожную разметку проезжей части согласно ГОСТ 32953 п.6.2.2., 6.2.1 2. Выполнить ямочный ремонт дорожного полотна	Собственник: Администрация ГП Пречистое ЯО (Мебель Ю.Ю)

Члены комиссии:


Мартьянова Т.М.



Ахламова Е.С.



Полозов А.В.



Войтюк Ю.Н.

